


GAS SOLDERING TORCH KIT



Popis produktu

- Objem plynu 30ml, teplota plamene 1300(°c)
- Pájecí teplota 450(°C), teplota horkého vzduchu 600(°C)
- Profesionální 3-v-1 pájecí pistole, hořák + 7 hrotů
- 90w-150w ekvivalent elektrické páječky

Instrukce

Bezpečnost:

- Používejte jen kvalitní butanový plyn
- Před plněním plynem se ujistěte, že máte vypínač v pozici OFF
- Plnění plynem provádějte přes plynový ventil
- Pokud plyn začne unikat z plnicího ventilu přestaňte plnit plynem

Zapnutí:

- Před spuštěním použijte palec pro odjištění bezpečnostní pojistky
- Poté palcem posuňte zapalovací tlačítko, tak aby bylo slyšet cvaknutí, zapálení jiskry.
- Indikátor se postupně zbarví do ruda. Indikátor lze vidět skrz díрку
- Na druhé straně přístroje nyní můžete posunout aretaci pro kontinuální žhavení.
- Nyní můžete palec se zapalovacího tlačítka sundat.

Vypnutí:

- Posuňte aretační tlačítko do pozice off (v pravo), tím se vypne přísun plynu do hořáku
- Dejte si pozor na pájecí hlavu, aby byla studená, než-li přístroj uložíte do transportního pouzdra.

Použití jako hořák:

- Pokud chcete použít přístroj jako hořák nenasazujte žádný hrot

Regulace teploty, velikosti plamene

- Po spuštění můžete regulovat teplotu, velikost plynu posouváním páčky na stupnici od 1 do 4, páčka regulace je pod aretačním tlačítkem.

Češtění hrotu:

Hroty vždy dobře očistěte od pájecího materiálu.

Výměna hrotů

- Před očištěním se vždy ujistěte, že je hrot dostatečně vychladlý
- pro utažení hrotu můžete použít klíč o velikosti 7 nebo 8 mm



Welzh Werkzeug Ltd
1 - 6 the Green
Eastriggs
DG12 6NH
+44 (0)1461 700120